

Bâtiments pouvant changer de destination

PLUi Campagne-de-Caux

Juillet 2021

Annouville-Vilmesnil



Patrimoine bâti – AV1

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Ferme de Petreval

Références cadastrales : A327

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 13m. Elle a été construite en briques, silex et pierres de pétréval. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°6

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 19/07/2016

Bénarville



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
**CAMPAGNE
DE CAUX**

Patrimoine bâti – BEN1

Catégorie de l'élément : Ecurie, Etable

Nom de l'élément :

Adresse : Hameau du Mesnil Vasse

Numéro de parcelle : A 392

Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Etable traditionnelle du Pays de Caux de type « longère ». Construction traditionnelle en brique et silex avec toiture en bac acier couleur ardoise à 2 pentes et 2 lucarnes. Bâtiment facilement transformable pour un usage autre qu'agricole sous réserve de démolir l'appentis en pignon.

Voir « Ensembles patrimoniaux n°2 »

Etat : Bon



Sélection pour sa valeur :

Historique
✓ Usage/pratique

Rareté
De repère

✓ Patrimoniales
Autre :

✓ Paysage

Visité le : Janvier 2017

Patrimoine bâti – BEN2

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Hameau de Bois Rozé

Numéro de parcelle : A 457

Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises et comporte une lucarne.

Voir « Ensembles patrimoniaux Fiche n°3 »

Etat : Bon



Sélection pour sa valeur :

Historique
✓ Usage/pratique

Rareté
De repère

✓ Patrimoniales
Autre :

✓ Paysage

Visité le : Janvier 2017

Patrimoine bâti BEN3

Catégorie de l'élément : Bâtiment annexe

Nom de l'élément :

Adresse : Sente Agiot

Numéro de parcelle : A 388

Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Bâtiment annexe d'une longueur d'environ 12m construit en colombages sur un soubassement en briques. Le pignon Ouest comporte un essentage en ardoises. La toiture est couverte en ardoises.

Etat : Bon



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniaire

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : Janvier 2017

BENARVILLE

Patrimoine bâti – BEN4



Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Chemin de Tous Vents

Numéro de parcelle : A 502

Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 10m construite en briques, silex et bois. La toiture est couverte en ardoises.

Voir « Ensembles patrimoniaux n°6 »

Etat : Bon



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : Janvier 2017

Bornambusc



Patrimoine bâti BOR1

Catégorie de l'élément : Grange

Nom de l'élément :

Adresse : Terre d'harnais

Références cadastrales : ZA36


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Grange d'une longueur d'environ 29m. Elle a été construite en briques et silex sur un soubassement en silex. La toiture est couverte d'ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°2

Etat : Bon

Epoque : XXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 06/04/16

Bretteville-du-Grand-Caux



Patrimoine bâti BRE1

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : route de la briqueterie

Références cadastrales : ZC22


Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 19m. Elle a été construite en briques. La toiture est couverte en tuiles.

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniaire

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : route de la Petite Chaussée

Références cadastrales : ZE38

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 16m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en tôles.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°13

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Patrimoine bâti BRE3

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : route de la Grande Chaussée

Références cadastrales : ZD10

Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 17m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en tôles.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°16

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Patrimoine bâti BRE4

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Le brûlé

Références cadastrales : ZL11

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 21m. Elle a été construite en briques, pierres blanches et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°18

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Le brûlé

Références cadastrales : ZL11

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 12m. Elle a été construite en briques. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°18

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Patrimoine bâti BRE6

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Route du Neufbourg

Références cadastrales : ZI60

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 4m. Elle a été construite en colombage avec un soubassement en silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°25

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Patrimoine n°
Localisé en zone Uh – hameau – pas de fiche nécessaire

Nature de l'élément : Grange

Adresse :

492 route de la Grande Chaussée

Références cadastrales : ZD65


Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

Le bâtiment est remarquable par la composition soignée de son architecture (proportions équilibrées, bandeaux de briques soigneusement alternés avec les panneaux de silex)

Etat : ???

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Patrimoine bâti BRE7

Catégorie de l'élément : Grange

Nom de l'élément :

Adresse : 1650 route du Neubourg

Références cadastrales : ZI49

Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

Le bâtiment est en pan de bois et maçonnerie de brique. Il est constitué d'un sous-sol partiel surmonté d'un étage engagé sous comble.

Etat : Bon

Epoque : XIX^{ème} siècle



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Juillet 2021

Catégorie de l'élément : Etable et écurie

Nom de l'élément :

Adresse : 1019 route du brûlé

Références cadastrales : ZK13

Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

Etable, écurie, grange

Etat : Bon

Epoque : XIXème siècle



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Patrimoine bâti BRE9

Catégorie de l'élément : Garage

Nom de l'élément :

Adresse : 1019 route du brûlé

Références cadastrales : ZK13


Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

Garage, réserve et combles aménagés

Etat : Très bon

Epoque : XXème siècle



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

Patrimoniaire

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Juillet 2021

Patrimoine bâti BRE10

Catégorie de l'élément : Habitation

Nom de l'élément :

Adresse : 1019 route du brûlé

Références cadastrales : ZK13

Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

Habitation au rez de chaussée

Etat : Bon

Epoque : XXème siècle



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Patrimoine bâti BRE11

Catégorie de l'élément : Ecurie

Nom de l'élément :

Adresse : 675 route de fécamp

Références cadastrales : ZD104 et ZD106


Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

Construction traditionnelle agglos et couverture en ardoise

Etat : Bon

Epoque : XXème siècle



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Juillet 2021

Daubeuf-Serville



Patrimoine bâti D1

Catégorie de l'élément : Colombier

Nom de l'élément :

Adresse : Impasse du Porche

Références cadastrales : B429


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Colombier carré construit en briques et silex. La toiture est en cours de réfection.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°22

Etat : Bon

Epoque : XVIIe – XVIIIe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 31/08/16

Patrimoine bâti D2

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Impasse du Porche

Références cadastrales : B429


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 20m construite en briques et silex. La toiture est couverte en tôle.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°22

Etat : Moyen

Epoque : XVIIe – XVIIIe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 31/08/16

Patrimoine bâti D3

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Le Village

Références cadastrales : B213


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 15m construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises. La façade comporte une lucarne.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°24

Etat : Bon

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 01/09/16

Patrimoine bâti D4

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Le Village

Références cadastrales : B213


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 10m construite à pans de bois sur un soubassement en silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°24

Etat : Bon

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 01/09/16

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Rue de la Vallée

Références cadastrales : B433

Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 15m construite en briques et silex. La toiture est couverte en tôles.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°26

Etat : Moyen

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 01/09/16

Patrimoine bâti D6

Catégorie de l'élément : Grange

Nom de l'élément :

Adresse : Grande Rue

Références cadastrales : A296


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Grange d'une longueur d'environ 25m construite en briques et silex. La toiture est couverte en bac acier.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°27

Etat : Moyen

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 01/09/16

Ecrainville



Patrimoine bâti E1

Catégorie de l'élément : Colombier

Nom de l'élément :

Adresse : Ferme Gonfray

Références cadastrales : A245

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

Le colombier a une longueur d'environ 4m. Il a été construit en briques, silex et pierres blanches. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°6

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 06/06/16

Patrimoine bâti E2

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : La forge vimbert

Références cadastrales : A432

Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 30m. Elle a été construite en briques.

La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°7

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 06/06/16

Patrimoine bâti E3

Catégorie de l'élément : Grange

Nom de l'élément :

Adresse : La mare aux chats

Références cadastrales : A419

Propriétaire : Privé

Description de l'élément :


La grange a une longueur d'environ 17m. Elle a été construite en briques.

La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°8

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 06/06/16

Patrimoine bâti E4

Catégorie de l'élément : Etables

Nom de l'élément :

Adresse : La mare aux chat

Références cadastrales : A418

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

L'étable a une longueur d'environ 24m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°13

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 06/06/16

Patrimoine bâti E5

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : La ferme Morel

Références cadastrales : A415

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 17m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°14

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 06/06/16

Patrimoine bâti E6

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : La mare recher

Références cadastrales : B820



Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 13m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en tôles.

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimonialement

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 06/06/16

Patrimoine bâti E7

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : La mare Recher

Références cadastrales : B880

Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 22m. Elle a été construite en briques, silex et pierres blanches. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°22

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 06/06/16

Patrimoine bâti E8

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Maucomble

Références cadastrales : C335

Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 17m. Elle a été construite en bardage en bois avec un soubassement en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°30

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 06/06/16

Patrimoine bâti E9

Catégorie de l'élément : Colombier

Nom de l'élément :

Adresse : Le piscat

Références cadastrales : C238

Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

Le colombier mesure 6m par 6m. Il a été construit en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises. Le colombier est en rénovation.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°31

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 06/06/16

Patrimoine bâti E10

Catégorie de l'élément : Maison

Nom de l'élément :

Adresse : Les Groseilliers

Références cadastrales : C293

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 16m. Elle a été construite en briques et briques de Saint-Jean. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°32

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 06/06/16

Patrimoine bâti E11

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Les partages

Références cadastrales : C331


Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 31m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimonialement

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 06/06/16

Patrimoine bâti E12

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Les partages

Références cadastrales : C363

Propriétaire : Privé

Description de l'élément :


La remise a une longueur d'environ 17m. Elle a été construite en briques.

La toiture est couverte en tôles.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°38

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 06/06/16

Patrimoine bâti E13

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Hameau de la grande rue

Références cadastrales : D210

Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 20m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 07/06/16

Patrimoine bâti E14

Catégorie de l'élément : Ecurie

Nom de l'élément :

Adresse : Le Neufbourg

Références cadastrales : ZC1

Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

L'écurie a une longueur d'environ 15m. Elle a été construite en briques et silex sur la façade Nord et pignon Ouest et en briques sur le façade Sud. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°63

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 07/06/16

Patrimoine bâti E15

Catégorie de l'élément : Grange

Nom de l'élément :

Adresse : Le Neufbourg

Références cadastrales : ZC2

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

La grange a une longueur d'environ 35m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en tôles et ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°63

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 07/06/16

Patrimoine bâti E16

Catégorie de l'élément : Ecurie

Nom de l'élément :

Adresse : Le Baillage

Références cadastrales : B678

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

L'écurie a une longueur d'environ 12m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en tôles.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°67

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 09/06/16

Patrimoine bâti E17

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Le Baillage

Références cadastrales : B551

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 33m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°67

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 09/06/16

Patrimoine bâti E18

Catégorie de l'élément : Ecurie

Nom de l'élément :

Adresse : Maucomble

Références cadastrales : C298

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

L'écurie a une longueur d'environ 12m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°30

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 09/06/16

Patrimoine bâti E19

Catégorie de l'élément : Grange

Nom de l'élément :

Adresse : La mare recher

Références cadastrales : B883

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

La grange a une longueur d'environ 21m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en tôles.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°68

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 09/06/16

Patrimoine bâti E20

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Le baillage

Références cadastrales : B816

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 11m. Elle a été construite en briques, silex et pierres blanches. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°74

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 09/06/16

Patrimoine bâti E21

Catégorie de l'élément : Grange

Nom de l'élément :

Adresse : Maucomble

Références cadastrales : C330

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

La grange a une longueur d'environ 15m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°77

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 09/06/16

Gonfreville-Caillot



Patrimoine bâti GC1

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Ferme du Tot

Références cadastrales : ZB101

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 36m. Elle a été construite en silex sur le côté Ouest et en briques sur le côté Est. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°7

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 23/06/16

Patrimoine bâti GC2

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Ferme du Tot

Références cadastrales : ZB99

Propriétaire : Privé



Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 10m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°7

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 23/06/16

Grainville-Ymauville



Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Rue de l'Eglise

Références cadastrales : A376


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Bâtiment d'une longueur d'environ 8m à pans de bois construit sur un soubassement en silex. La toiture est couverte en tuiles.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°1

Etat : Bon

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Patrimoine bâti GY2

Catégorie de l'élément : Ecurie / Etable

Nom de l'élément :

Adresse : Rue de l'Eglise

Références cadastrales : A376


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Ecurie / Etable d'une longueur d'environ 50m construite en briques sur un soubassement en silex. Le tiers Est est construit en parpaings. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°1

Etat : Moyen

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Patrimoine bâti GY3

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Rue Guy de Maupassant

Références cadastrales : A354


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise (chenil) d'une longueur d'environ 13m construite en briques. La toiture est construite en bac acier couleur ardoise.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°3

Etat : Moyen

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Patrimoine bâti GY4

Catégorie de l'élément : Ecurie / Etable

Nom de l'élément :

Adresse : Rue Guy de Maupassant

Références cadastrales : A334


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Ecurie / Etable d'une longueur d'environ 20m à pans de bois construite sur un soubassement en silex. La toiture est couverte en tuiles et en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°4

Etat : Bon

Epoque : XVIIe – XVIIIe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Patrimoine bâti GY5

Catégorie de l'élément : Ecurie / Etable

Nom de l'élément :

Adresse : Le Bocage

Références cadastrales : A378


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Ecurie / étable d'une longueur d'environ 40m construite en briques et silex. La façade a été beaucoup modifiée et comblée en parpaings à plusieurs endroits. La toiture est couverte en bac acier couleur ardoise.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°5

Etat : Moyen

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Patrimoine bâti GY6

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Le Bocage

Références cadastrales : A345


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 10m construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises. L'extension construite en parpaings sur le pignon Nord pourrait être supprimée.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°7

Etat : Bon

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Patrimoine bâti GY7

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Le Bocage


Références cadastrales : A355

Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 10m construite en briques et silex. La toiture est couverte en tôles. La partie haute du pignon Nord comporte un essentage en bois.

Etat : Bon

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniaire

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Patrimoine bâti GY8

Catégorie de l'élément : Grange

Nom de l'élément :

Adresse : Le Bocage

Références cadastrales : A339


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Grange construite en deux phases. Une première partie (extrémité Sud) est construite en briques de Saint Jean et en pierres blanches. La toiture est couverte en ardoises. La seconde partie (extrémité Nord) est construite en briques rouges et silex. La toiture est couverte en tôles.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°8

Etat : Moyen

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Patrimoine bâti GY9

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Route de Valmont

Références cadastrales : A341


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ ... construite sur un soubassement en silex. Les façades ont été rénovées et enduites. La toiture est couverte en tôles.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°9

Etat : Bon

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniaire

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Patrimoine bâti GY10

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Impasse de Chaumont

Références cadastrales : B498


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 20m construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°10

Etat : Moyen

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Patrimoine bâti GY11

Catégorie de l'élément : Ecurie

Nom de l'élément :

Adresse : Place de la Mairie

Références cadastrales : A347


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Ecurie d'une longueur d'environ 12m construite en briques, grès et silex. La façade comporte des graffitis.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°13

Etat : Moyen

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Catégorie de l'élément : Ecurie / étable

Nom de l'élément :

Adresse : Rue Guy de Maupassant

Références cadastrales : A399


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Ecurie / étable d'une longueur d'environ 35m construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°14

Etat : Moyen

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Route du Fond de Grainville

Références cadastrales : B475


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 13m construite en briques et en bois. La façade Sud a été enduite; la toiture est couverte en bac acier couleur ardoise.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°16

Etat : Bon

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Patrimoine bâti GY14

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Route du Fond de Grainville

Références cadastrales : B472



Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 10m construite en briques. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°17

Etat : Moyen

Epoque : XVIIIe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Route d'Antville

Références cadastrales : B424


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 25m construite en briques et silex. La partie haute du pignon Ouest est en bois et torchis. La toiture est couverte en tôles.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°20

Etat : Moyen

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniaire

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Route d'Antville

Références cadastrales : B485


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 15m construite en pierres blanches et en briques sur un soubassement en silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°21

Etat : Moyen

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Catégorie de l'élément : Ecurie / Etable

Nom de l'élément :

Adresse : Antville

Références cadastrales : B357

Propriétaire : Privé


Description de l'élément : Ecurie / Etable d'une longueur d'environ 15m construite en briques, silex et pierres blanches. La toiture est couverte en ardoises.

Les extensions construites sur les pignons pourraient être supprimées.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°22

Etat : Moyen

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Antville

Références cadastrales : B484


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 30m construite en briques pour la façade Nord et les deux pignons. La façade Sud est construite en pierres. La toiture est couverte en ardoises. La façade principale comporte une plaque datée.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°22

Etat : Bon

Epoque : XXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Patrimoine bâti GY19

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Route du Rouvray

Références cadastrales : B511


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise à pans de bois d'une longueur d'environ 10m. La toiture est couverte en tôles.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°24

Etat : Moyen

Epoque : XVIIIe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Catégorie de l'élément : Grange

Nom de l'élément :

Adresse : Route du Fond de Grainville

Références cadastrales : ZI34


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Grange d'une longueur d'environ 23m construite en broques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°25

Etat : Bon

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Rue du Bocage

Références cadastrales : A343


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 10m construit en briques. La toiture est couvert en tôles.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°28

Etat : Moyen

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 03/06/16

Houquetot



Patrimoine bâti H1

Catégorie de l'élément : Charreterie

Nom de l'élément :

Adresse : Route du parc d'Anxtot

Numéro de parcelle : A 295

Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

Bâtiment charpente avec façades bardées de bois et pignon Est ouvert servant d'entrepôt. Toiture en ardoises.

Voir « Ensembles patrimoniaux n°4 »

Etat : Moyen



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 21/01/16

Mentheville



Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Le village

Références cadastrales : A339

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 13m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°1

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 28/06/16

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Le village

Références cadastrales : A340

Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 40m. Elle a été construite en pierres de pétréal. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°5

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 28/06/16

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Le village

Références cadastrales : A340

Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 44m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°5

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 28/06/16

Saint-Sauveur-d'Emalleville



Patrimoine bâti SSE1

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Route de l'ancienne scierie

Références cadastrales : A638


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 12m construite en briques et pierres blanches. La toiture est couverte en bac acier couleur ardoise.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°3

Etat : Moyen

Epoque : XVIIIe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 17/05/16

Patrimoine bâti SSE2

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Route d'Angerville

Références cadastrales : A721

Propriétaire : Privé


Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 16m (sans extension) construite en briques. La toiture est couverte en ardoises.

L'extension construite sur le pignon Ouest pourrait être supprimée.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°8

Etat : Moyen

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

✓ Paysage

Usage/pratique

De père

Autre :

Visité le : 17/05/16

Catégorie de l'élément : Etable / Ecurie

Nom de l'élément :

Adresse : Grand Blésimare

Références cadastrales : A757


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Etable / Ecurie d'une longueur d'environ 20m construite à pans de bois et briques sur un soubassement en briques et silex. La façade a été rénovée en parpaings. La toiture est couverte en tôles ondulées.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°9

Etat : Moyen

Epoque : XVIIe - XVIIIe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 17/05/16

Patrimoine bâti SSE4

Catégorie de l'élément : Grange

Nom de l'élément :

Adresse : Grand Blésimare

Références cadastrales : A690

Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Grange d'une longueur d'environ 35m construite en pierres blanches et en silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°9

Etat : Bon

Epoque : XVIe – XVIIe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 17/05/16

Patrimoine bâti SSE5

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Route de Vergetot

Références cadastrales : A641


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 8m construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°11

Etat : Bon

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 17/05/16

Patrimoine bâti SSE6

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Route de Manneville


Références cadastrales : B534

Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 15m construite en briques, pierres blanches et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Etat : Bon

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniaire

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 20/05/16

Patrimoine bâti SSE7

Catégorie de l'élément : Piliers

Nom de l'élément :

Adresse : Rue des Pensées

Références cadastrales : B716


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 30m construite en briques. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°27

Etat : Bon

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 20/05/16

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Route des deux Eglises

Références cadastrales :


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Remise d'une longueur d'environ 30m construite en silex et pierres blanches. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°30

Etat : Bon

Epoque : XVIIe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 20/05/16

Patrimoine bâti SSE9

Catégorie de l'élément : Charreterie

Nom de l'élément :

Adresse : Route des deux Eglises

Références cadastrales : B645


Propriétaire : Privé

Description de l'élément : Charreterie d'une longueur d'environ 15m construite en bois. La toiture est couverte en tôles.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°30

Etat : Moyen

Epoque : XIXe



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 20/05/16

Sausseuzemare-en-Caux



Patrimoine bâti SEC1

Catégorie de l'élément : Grange

Nom de l'élément :

Adresse : Le trou secret

Références cadastrales : A567

Propriétaire : Privé



Description de l'élément :

La grange a une longueur d'environ 15m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°8

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 01/06/16

Tocqueville-les-Murs



Catégorie de l'élément : Etable/Ecurie

Nom de l'élément :

Adresse : Le village

Références cadastrales : A504

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

L'étable/écurie a une longueur d'environ 31m. Elle a été construite en briques. La toiture est couverte en tuiles.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°1

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 20/07/2016

Patrimoine bâti T2

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Le village

Références cadastrales : A236

Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 13m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°3

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 20/07/2016

Patrimoine bâti T3

Catégorie de l'élément : Grange

Nom de l'élément :

Adresse : Le Rome

Références cadastrales : A260

Propriétaire : Privé

Description de l'élément :

La grange a une longueur d'environ 31m. Elle a été construite en bardage en bois avec un soubassement en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°4

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 20/07/2016

Vattetot-sous-Beaumont



Patrimoine bâti V1

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Route de bernieres

Références cadastrales : B592

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 20m. Elle a été construite en briques. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°5

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

✓ Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 14/06/16

Patrimoine bâti V2

Catégorie de l'élément : Ecurie

Nom de l'élément :

Adresse : Impasse Brilly

Références cadastrales : B646

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

L'écuries a une longueur d'environ 18m. Elle a été construite en briques. La toiture couverte en tôles.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°9

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 14/06/16

Patrimoine bâti V3

Catégorie de l'élément : Colombier

Nom de l'élément :

Adresse :Route de Bailleul

Références cadastrales : B577

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

Le colombier a une longueur d'environ 8m. Il est de forme octogonale et est construit en briques. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°14

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 14/06/16

Catégorie de l'élément : Charreterie

Nom de l'élément :

Adresse : Le petit Vattetot

Références cadastrales : A186

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

La charreterie a une longueur d'environ 13m. Elle a été construite en bardage en bois. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°18

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniale

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 14/06/16

Catégorie de l'élément : Remise

Nom de l'élément :

Adresse : Impasse de Beaumont

Références cadastrales : A195

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

La remise a une longueur d'environ 9m. Elle a été construite en briques. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°21

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 14/06/16

Patrimoine bâti V6

Catégorie de l'élément : Etable

Nom de l'élément :

Adresse : Impasse de Beaumont

Références cadastrales : A195

Propriétaire : Privé


Description de l'élément :

L'étable a une longueur d'environ 31m. Elle a été construite en briques et silex. La toiture est couverte en ardoises.

Voir Fiche ensembles patrimoniaux n°21

Etat : Bon

Epoque : XIXème



Sélection pour sa valeur :

Historique

Rareté

✓ Patrimoniales

Paysage

Usage/pratique

De repère

Autre :

Visité le : 14/06/16